



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Cm Paraguaçu Paulista

Protocolo 27-062 Data/Hora 11/04/2019 14:15:01
Responsável: *my*

REQUERIMENTO Nº 077 /2019 -SO

Requer informações sobre a viabilidade de um projeto de proteção, limpeza, desassoreamento e recuperação da nascente existente ao lado da estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre e do Ribeirão Alegre.

Excelentíssimo Senhor

SERGIO DONIZETE FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista


O Vereador que este subscreve, nos Termos Regimentais vigentes, **REQUER** ao Poder Executivo as seguintes informações sobre a viabilidade de um projeto de proteção, limpeza, desassoreamento e recuperação da nascente existente ao lado da estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre e do Ribeirão Alegre:

- 1-) Existe um projeto de proteção, limpeza, desassoreamento e recuperação da nascente existente ao lado da estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre e do Ribeirão Alegre em nosso município?
- 2-) A falta de manutenção adequada da estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre tem contribuído com o assoreamento da nascente existente ao lado da estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre e do Ribeirão Alegre?
- 3-) Existe projeto de drenagem das águas pluviais que escoam na estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre?
- 4-) em caso de respostas afirmativas aos itens "1" e "3", quando serão iniciados e implementados tais projetos?
- 5-) em caso de respostas negativas aos itens "1" e "3":

a) qual a justificativa para não elaboração e execução dos projetos?

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19700-000 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

b) quais medidas serão tomadas pelo Poder Executivo para solução dos problemas?


JUSTIFICATIVA

A falta de manutenção e drenagem adequada da estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre tem contribuído com o assoreamento da nascente existente ao lado da estrada de acesso ao Bairro Rancho Alegre e do Ribeirão Alegre.

O processo de erosão avançado é resultado de escoamento superficial, arrastando solos e entulhos, assoreando a nascente e o riacho localizado abaixo da estrada.

Para evitar maiores danos ao meio ambiente se faz necessário que o Poder Executivo Municipal tome providências e medidas mitigadoras, tais como a drenagem de águas pluviais que escoam na estrada e o cascalhamento da mencionada estrada, para se evitar a erosão.

Palácio Legislativo Água Grande, 11 de abril de 2019.


PARANA DO SINDICATO
Vereador