



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0167717/2026-GAP

Resposta do Executivo 116/2026

Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 127/2026-SO, de autoria do Vereador Douglas Amoyr Khenayfis Filho.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00004889/2026-66

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre os serviços de recuperação asfáltica, a chama Operação Tapa Buracos, das vias públicas urbanas da cidade e distritos, segue em anexo o Memorando, com informações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00004889/2026-66

SEI nº 0167717

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Considerando o Requerimento de sessão 127/2026 – de autoria do Vereador Douglas.

Considerando o requerimento de informações sobre os serviços de recuperação asfáltica.

Considerando o cronograma de Pavimentação asfáltica e recape do Município.

O Secretário de Obras e Serviços Urbanos deste município vem esclarecer:

1. O serviço de recuperação asfáltica (Operação Tapa-Buracos) está em andamento no município e nos distritos? Em caso positivo, favor encaminhar o cronograma detalhado das frentes de trabalho para os próximos 60 dias. Em caso negativo, justifique.

Sim, atualmente estamos trabalhando com a operação tapa-buraco, conforme relatório em anexo (0168263), sendo realizada através de ordem de serviços abertas pelos munícipes, assim como também atendimento das indicações dos vereadores e análise técnica do responsável desta secretaria. Contudo o recapeamento asfáltico por completo de ruas que são de obrigação do município, conforme documento em anexo (0168265) ainda se encontra aguardando liberação de dotação orçamentária e maquinário que se encontra na oficina. Por fim, ainda estamos fiscalizando o recape de obrigação da SABESP (0168264), nos termos da Lei Complementar 3193 de 09/04/2018.

2. Onde estão alocados e qual o estado de conservação dos equipamentos adquiridos pelo município especificamente para pavimentação? Quando as obras estão paralisadas, qual a destinação e quem são os servidores ou operadores responsáveis pela guarda e operação desse maquinário? Detalhar.

Os maquinários adquiridos pelo município se encontram alocados no pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, onde foi construído uma cobertura para proteção do maquinário. Não ficando nenhum servidor específico para a guarda do maquinário, eis que o local conta com uma empresa terceirizada que presta serviço de segurança do local.

3. Existem contratos vigentes com empresas terceirizadas para a execução de serviços de tapa-buracos ou recapeamento? Se sim, favor relacionar as empresas, os valores contratuais e os trechos de responsabilidade de cada uma.

Não, atualmente esta Secretaria não possui nenhum contrato com empresa para prestação desse serviço específico, sendo realizado com maquinários próprios e servidores de carreira, além do auxílio dos reeducandos quando disponível.

4. A prefeitura realizou licitação recente para a compra de massa ou manta asfáltica? Existe estoque desses materiais atualmente ou o fornecimento ocorre sob demanda? Favor anexar os comprovantes

de empenho e liquidação referentes a esses insumos desse ano.

Sim, foi realizado em agosto de 2025 o processo licitatório 137/2025, conforme comprovante do diário oficial em anexo (0168267) para a aquisição de massa asfáltica CBUQ faixa D aplicação a quente e a frio, emulsão RR - 2C e bica corrida. Como se trata de produto de elevado valor (massa quente) o fornecimento é feito conforme a demanda, no qual estamos aguardando liberação de dotação orçamentária para aquisição e início dos trabalhos de recapeamento, conforme relatório (0168265), e sobre a massa fria para operação tapa-buraco é adquirida e armazenada em poucas quantidades para o produto não endurecer e não ter perdimento, gerando ônus desnecessário aos cofres públicos, conforme os empenhos retirados do portal da transparência, em anexo (0168269).

5. Quais os equipamentos que são próprios e quais os contratados? Relacionar informando se é próprio ou contratado e qual o valor de cada aquisição ou contratação e por quanto tempo.

Atualmente os equipamentos para operação tapa-buraco são próprios do município, durante a operação de recape asfáltico do ano de 2025 foi necessário o comodato em caráter gratuito de um Rolo Compactador, emprestado pela empresa fornecedora da massa asfáltica, tendo em vista que os Rolos Compactadores pertencente ao município se encontram em manutenção na oficina, sendo que o rolo compactador frota 338 deu entrada em 22/11/2024, e o rolo compactador frota 522 apresentava baixo rendimento pois não tem potencia para efetuar o serviço, sendo utilizado somente em pequenos serviços, sendo que este último apresentou novo defeito dando entrada em 31/03/2026.

Durante a operação tapa-buraco no ano de 2026, tendo em vista equipamentos parado para manutenção foi necessário a locação de uma placa vibratória por 30 dias, conforme documento em anexo (0168272), totalizando o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), conforme dados retirados do portal da transparência.

6. Qual o montante total de recursos públicos empenhados, liquidados e pagos especificamente para a "Operação Tapa-Buracos" e serviços correlatos de remendo asfáltico na cidade e nos distritos nos últimos seis meses? Relacionar as despesas mês a mês e os trechos atendidos descritos por endereço e metragem do serviço.

Até o presente momento, conforme podemos ver nos relatórios 0168269 e 0168272, foram gastos pelo município o equivalente a R\$ 34.630,16 (trinta e quatro mil seiscientos e trinta reais e dezesseis centavos), entretanto o valor empenhado para aquisição de massa asfáltica para o ano de 2026 até o presente momento é de R\$ 838.476,00 (oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais). Ressaltamos que todos os dados foram retirados do portal da transparência, e que os relatórios anteriores justificam onde foi empregados os gastos com massa asfáltica adquirida até o momento.

Agradecemos a preocupação do vereador com o desenvolvimento da cidade e reiteramos nosso compromisso com a modernização de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Cícero Ribeiro da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0168014** e o código CRC **9E4A20B6**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00004890/2026-91

SEI nº 0168014



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Ordem de Serviço Tapa-Buraco 2026

Data da Abertura	Código	Categoria do Serviço	Bairro/Local/Rua	Rua/Local	Nº	Status	Data da Finalização
05/01/26	4T8-22X-JUQP	Tapa Buracos	Mario Cóvas	Emef Prof Celio Rodrigues Siqueira – RESP. EDUCAÇÃO	SN	ok	05/01/26
05/01/26	PDA-XV2-56Z7	Tapa Buracos	Centro	Av. Brasil - fonte luminosa	470	ok	05/01/26
05/01/26	PDA-XV2-56Z8	Tapa Buracos	Centro	Av. Brasil - fonte luminosa	440	ok	06/01/26
05/01/26	PDA-XV2-56Z9	Tapa Buracos	Vila Galdino	Rua Presidente Costa da Silva c/ Rua Ademar de Barros	SN	ok	07/01/26
06/01/26	W9R-2HM-NA5M	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Joaquim Oliveira Roça	129	ok	19/01/26
06/01/26	9J9-TSA-4MU4	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Espirito Santos	437	ok	06/01/26
06/01/26	9J9-TSA-4MU4	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Espirito Santos c/Rua Piaui	SN	ok	06/01/26
06/01/26	9J9-TSA-4MU4	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Rio de Janeiro	537	ok	06/01/26
07/01/26	MYT-4MD-6ZRY	Tapa Buracos	Centro	Rua XV Novembro	800	ok	19/01/26
07/01/26	GG8-VEY-DB1S	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Salmen Zauí e Av. Galdino	SN	ok	07/01/26
07/01/26	GG8-VEY-DB1S	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	820	ok	07/01/26
07/01/26	GG8-VEY-DB1S	Tapa Buracos	Centro	Av. Siqueira Campos (secretaria de esporte)	SN	ok	07/01/26
07/01/26	GG8-VEY-DB1S	Tapa Buracos	Centro	Av. Siqueira Campos	179	ok	07/01/26
07/01/26	GG8-VEY-DB1S	Tapa Buracos	Centro	Av. Siqueira Campos	SN	ok	07/01/26
07/01/26	GG8-VEY-DB1S	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rua Wuilson Fagundes Rodrigues	1045	ok	07/01/26
08/01/26	ERA-29U-XV3G	Tapa Buracos	Centro	Rua Manlio Gobbi esq. c/ a Rua 7 de Setembro	SN	ok	07/01/26
12/01/26	2P4-XTT-S29U	Tapa Buracos	Lina Leuzzi	Av. Liberdade	SN	ok	19/01/26
13/01/26	6NR-MJZ-1AZ6	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Joaquim Oliveira Roça	129	ok	19/01/26
13/01/26	44M-RR1-DGE1	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua João Batista Vieira c/ Rua Fernando Costas	SN	ok	14/01/26
14/01/26	3QR-Y4W-SLUN	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Joaquim Oliveira Roça	129	ok	14/01/26
14/01/26	4QR-Y4W-SLUN	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Joaquim Oliveira Roça	139	ok	14/01/26
14/01/26	5QR-Y4W-SLUN	Tapa Buracos	Centro	Rua Ataliba Leonel (memorial Peniel)	SN	ok	14/01/26
14/01/26	VWB-G17-BJZJ	Tapa Buracos	Vila Galdino	Av Campo Grande	SN	ok	15/01/26
15/01/26	S7L-Q8N-QYZS	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Piaui c/ Rua Espirito Santos	SN	ok	16/01/26
15/01/26	S7L-Q8N-QYZS	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Francisco Cambria c/ Rua Domingos paulino Vieira	SN	ok	16/01/26
15/01/26	8T2-RDV-UHWX	Tapa Buracos	Centro	Av. Sete de Setembro c/ Rua Manlio Gobbi	SN	ok	15/01/25
15/01/26	8T2-RDV-UHWX	Tapa Buracos	Lina Leuzzi	Av. Liberdade	SN	ok	15/01/25
16/01/26	6HA-7MN-8L7R	Tapa Buracos	Centro/ Vila Athaid	Rua Francisco da Cruz Cambraia com Av Siqueira Campos	SN	ok	19/01/26
16/01/26	HZA-6YG-YGYZ	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rau Rio Grande do Norte	SN	ok	17/01/06
16/01/26	WEP-NVA-53PL	Tapa Buracos	Vila Marim	Rua José Bonifácio	260	ok	16/01/26
16/01/26	WEP-NVA-53PL	Tapa Buracos	Vila Marim	Rua José Bonifácio	284	ok	16/01/26
16/01/26	WEP-NVA-53PL	Tapa Buracos	Vila Marim	Rua José Bonifácio c/ Rua Antônio Pereira	SN	ok	16/01/26
16/01/26	WEP-NVA-53PL	Tapa Buracos	Vila Nova	Av. Siqueira Campos c/ Rua Francisco da Cruz Cambraia	SN	ok	16/01/26
16/01/26	WEP-NVA-53PL	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Francisco da Cruz Cambraia c/ Rua Domingues Paulino Vieira	SN	ok	16/01/26
16/01/26	QHH-WYR-QXSA	Tapa Buracos	Jardim Aeroporto	Associação do Câncer	SN	ok	17/01/26
19/01/26	2G4-5ZJ-Y6AV	Tapa Buracos	Centro/ Vila Athaid	Rua Salmen Zauy c/ a Av. Siqueira Campos	SN	ok	19/01/26
19/01/26	3G4-5ZJ-Y6AV	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Rio Grande do Norte	519	ok	19/01/26
19/01/26	4G4-5ZJ-Y6AV	Tapa Buracos	Vila Nova	Av. Siqueira Campos c/ Rua Salmim Zauí	SN	ok	19/01/26
19/01/26	5G4-5ZJ-Y6AV	Tapa Buracos	Centro	Av. Brasil ,839	839	ok	19/01/26
19/01/26	6G4-5ZJ-Y6AV	Tapa Buracos	Jardim Aeroporto	Rua Assad Salum	SN	ok	19/01/26
19/01/26	7G4-5ZJ-Y6AV	Tapa Buracos	Jardim Aeroporto	Rua Assad Salum	SN	ok	19/01/26
19/01/26	XYT-BBH-RLBW	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil,	839	ok	19/01/26
20/01/26	RYD-QG2-DAXT	Tapa Buracos	Jardim Aeroporto	Rua Assad Salum	SN	ok	20/01/26
20/01/26	61X-H43-LP3H	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rotary Clube	SN	ok	20/01/25
21/01/25	E34-2HD-7RT1	Tapa Buracos	Centro	Av Siqueira Campos	1580	ok	21/01/26
22/01/26	YUW-JX7-RQPV	Tapa Buracos	Vila Nova	Esquina da Lila	SN	ok	23/01/26
22/01/26	8GB-26N-HHUT	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Felicio Tarabay c/ Rua José salmão – SABA	SN	ok	21/01/26
22/01/26	Z3G-T93-HJBA	Tapa Buracos	Centro	Rua Pedro de Toledo c/ a Rua 15 de Novembro	SN	ok	23/01/26
22/01/26	QLG-SXZ-L2TD	Tapa Buracos	Centro	Rua Pedro de Toledo c/ a Rua 15 de Novembro	SN	ok	22/01/26
22/01/26	QLG-SXZ-L2TD	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro,	296	ok	22/01/26
22/01/26	QLG-SXZ-L2TD	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	162	ok	22/01/26
22/01/26	844-JPX-U62P	Tapa Buracos	Barra Funda	Passagem férrea próximo do Jardim das cerejeiras	SN	ok	06/02/26
22/01/26	QLG-SXZ-L2TD	Tapa Buracos	Vila Nova	Av.Galdino c/ Rua João Karan Sfair,	SN	ok	22/01/26
22/01/26	QLG-SXZ-L2TD	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua João Karan Sfair	410	ok	22/01/26



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Ordem de Serviço Tapa-Buraco 2026

26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua/Av. Manoel Antônio de Souza	1457	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua/Av. Manoel Antônio de Souza	1507	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua/Av. Manoel Antônio de Souza	1469	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua/Av. Manoel Antônio de Souza	1467	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Barra Funda	Linha Férea	SN	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março c/ Rua XV de Novembro	SN	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	808	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Vila de Francisco Roberto	Rua Rio de Janeiro	326	ok	26/01/26
26/01/26	UGZ-JGH-UYUP	Tapa Buracos	Jd Bela Bela Vista	Rua/ Av Galdino	1172	ok	26/01/26
26/01/26	M53-2HB-7P93	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	SN	ok	06/02/26
26/01/26	VH6-7PY-97WW	Tapa Buracos	Centro	Av. Brasil	733	ok	25/02/26
26/01/26	92P-6XS-VWY2	Tapa Buracos	Centro	Rua Pedro de Toledo c/ a Rua 15 de Novembro	SN	ok	06/02/26
27/01/26	35X-4JW-4R9X	Tapa Buracos	Residencial Viena	Rua Guarujá c/ Rua Osvaldo de Oliveira	SN	ok	05/02/26
27/01/26	Z4U-58G-T7G6	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua/Av. Brasil	1669	ok	27/01/26
27/01/26	Z4U-58G-T7G7	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua/Av. Brasil	1732	ok	27/01/26
27/01/26	Z4U-58G-T7G8	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua/Av. Brasil	1896	ok	27/01/26
27/01/26	Z4U-58G-T7G9	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua/Av. Brasil	1639	ok	27/01/26
27/01/26	Z4U-58G-T7G10	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua/Av. Brasil	1689	ok	27/01/26
27/01/26	Z4U-58G-T7G11	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua/Av. Brasil c// Rua José Deliberador	SN	ok	27/01/26
29/01/26	642-WGB-VTQR	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	SN	ok	05/02/26
29/01/26	87Y-1JB-W7EQ	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro C/ Rua Expedicionário	905	ok	07/02/26
30/01/26	64X-91X-RBVR	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Vail Justiniano Toledo	193	ok	06/02/26
30/01/26	T6D-PN1-Z2YD	Tapa Buracos	Jardim Bela Vista	Rua Graciliano Ramos	285-295	pendente	
30/01/26	7EM-HJN-LNXZ	Tapa Buracos	Vila Prianti	Rua Goiânia – desobstrução p/ correr água parada	SN	ok	27/02/26
Fevereiro							
03/02/26	U6U-TSM-Z33T	Tapa Buracos	Barra Funda	Av. Perimetral Doracy Pinto Cirino rua d Grande Lage	SN	pendente	
03/02/26	EBZ-SQZ-63EG	Tapa Buracos	Centro	Av. Siqueira Campos	525	ok	07/02/26
03/02/26	Q7W-HGD-2ZHS	Tapa Buracos	Vila Afinni	Rotariano Antônio Vicente Reis	52	ok	05/02/26
04/02/26	BSE-GS8-6UEV	Tapa Buracos	Jardim Tênis Clube	Rua Presidente Juscelino,	112 – A	ok	07/02/26
05/02/26	T4D-XJD-EYGU	Tapa Buracos	Vila Afinni	Rua Conceição do Monte Alegre		ok	05/02/26
05/02/26	T4D-XJD-EYGU	Tapa Buracos	Vila Afinni	Rua Roctariano Vicente dos Reis	52	ok	05/02/26
05/02/26	T4D-XJD-EYGU	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	803	ok	05/02/26
05/02/26	H5Z-AN1-E2D7	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua João Norcia Neto c/ Rua Lauro Ferreira Braga	SN	ok	29/04/26
05/02/26	T4D-XJD-EYGU	Tapa Buracos	Jardim Panambi	Rua/Av. Siqueira Campos	90	ok	05/02/26
05/02/26	T4D-XJD-EYGU	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Vereador Vail Justiniano de Toledo	193	ok	05/02/26
05/02/26	T4D-XJD-EYGU	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Castro Alves	163	ok	05/02/26
06/02/26	2XL-Y2Y-Q4VM	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rua Hissagi Marubayash	SN	ok	06/02/26
06/02/26	2XL-Y2Y-Q4VM	Tapa Buracos	Centro	Av. Siqueira Campos c/ Rua Imã Gomes	SN	ok	06/02/26
06/02/26	2XL-Y2Y-Q4VM	Tapa Buracos	Jardim Tênis Clube	Rua Presidente Juscelino	112 – A	ok	06/02/26
06/02/26	2XL-Y2Y-Q4VM	Tapa Buracos	Jardim Tênis Clube	Rua Presidente Juscelino	112	ok	06/02/26
06/02/26	PHJ-UY3-4E77	Tapa Buracos	Parque das Acácias	Rua Esportista Joaquim Leite c/ Rua Das Margaridas	SN	ok	05/02/26
09/02/26	A6E-4N7-H27T	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novem	912	ok	09/02/26
10/02/26	9HN-P81-81AP	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Piaui	1168	ok	12/02/26
10/02/26	WJ6-MBX-81NB	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	803	ok	10/02/26
10/02/26	H55-M8Y-57HQ	Tapa Buracos	Vila Galdino	Av. Galdino c a Rua Polidoro Simões	SN	ok	19/02/26
10/02/26	H9Y-B7S-8399	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Doracy Pinto Cirino c/ Rua Rancharia	97	ok	10/02/26
10/02/26	H9Y-B7S-8399	Tapa Buracos	Vila Galdino	Av. Galdino c/ Rua Francisco Jacinto Veado	97	ok	10/02/26
10/02/26	H9Y-B7S-8399	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro,	803	ok	10/02/26
10/02/26	H9Y-B7S-8399	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Piaui	1168	ok	10/02/26
13/02/26	D76-DSS-M8LE	Tapa Buracos	Parque das Acácias	Rua Esportista Joaquim Leite c/ Rua Das Margaridas	SN	ok	20/02/26
13/02/26	P8P-4EU-64MT	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro c/ Rua Manilio Gobin	SN	ok	13/02/26
13/02/26	ED8-HSR-PUJZ	Tapa Buracos	Tranqueço Neves	Rua Antônio Castro Viera	272	pendente	13/02/26
13/02/26	P8P-4EU-64MT	Tapa Buracos	Jardim América	Av. Galdino c/ Rua Maria Benedita de J. Paranhos	SN	ok	13/02/26
13/02/26	P8P-4EU-64MT	Tapa Buracos	Jardim América	Av. Galdino	608	ok	13/02/26
13/02/26	P8P-4EU-64MT	Tapa Buracos	Jardim América	Rua Tarciso Campos c/ Rua Henrique Dias	SN	ok	13/02/26
13/02/26	P8P-4EU-64MT	Tapa Buracos	Jardim América	Rua Henrique Dias	175	ok	13/02/26

Este documento é uma cópia de uma versão original disponível em: https://sapi.paraguacu-paulista.sp.gov.br/sapi/public/maecri-legislativa/2026/25164/25164_original.pdf



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Ordem de Serviço Tapa-Buraco 2026

13/02/26	P8P-4EU-64MT	Tapa Buracos	Jardim América	Rua Henrique Dias	185	ok	13/02/26
19/02/26	AR8-573-XW4D	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rua Ademar Cação c/ Rau Prof. Maria Gobi Alfredo	SN	pendente	
19/02/26	P8V-XYG-Y37G	Tapa Buracos	Parque das Acácias	Rua Esportista Joaquim Leite c/ Rua Das Margaridas	SN	ok	19/02/26
19/02/26	P8V-XYG-Y37G	Tapa Buracos	Parque das Acácias	Rua Esportista Joaquim Leite rua inteira	SN	ok	19/02/26
19/02/26	P8V-XYG-Y37G	Tapa Buracos	Jardim Oliveiras	Rua Munhamade El Rafik	SN	ok	19/02/26
19/02/26	P8V-XYG-Y37G	Tapa Buracos	Jardim Oliveiras	Rua Anibal Marques	63	ok	19/02/26
19/02/26	P8V-XYG-Y37G	Tapa Buracos	Jardim Oliveiras	Rua Anibal Marques c/ Rua Antônio J. de Oliveira	SN	ok	19/02/26
19/02/26	P8V-XYG-Y37G	Tapa Buracos	Jardim Panambi	Av. Siqueira Campos c/ Rua Almeida Porto	SN	ok	19/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Vila Nova	Av. Siqueira Campos c/ Rua Américo Timóteo	SN	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Vila Nova	Av. Siqueira Campos c/ Rua José da Cunha Guedes Brito	SN	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Conceição M. Alegre c/ Rua Paraíba	SN	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Conceição M. Alegre c/ Rua Bahia	SN	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Villa Athaid	Rua Conceição M. Alegre	1033	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Villa Athaid	Rua Conceição M. Alegre	722	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Villa Athaid	Rua Conceição M. Alegre	735	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Villa Athaid	Rua Conceição M. Alegre	725	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Villa Athaid	Rua Conceição M. Alegre	761	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Villa Athaid	Rua Conceição M. Alegre	772	ok	23/02/26
23/02/26	BB2-J4T-L9R7	Tapa Buracos	Villa Athaid	Rua Conceição M. Alegre	847	ok	23/02/26
24/02/26	S29-LER-2AUS	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rua Manoel Ademar Cação	1763	ok	29/04/26
26/02/26	X81-EDA-D53B	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Piau – em frente ao Hot Dog da Val	801	ok	24/03/26
24/02/26	SPY-S4U-SN93	Tapa Buracos	Vila Galdino	Av. Galdino	1010-1974	ok	24/03/26
24/03/26	MET-RTR-UDWV	Tapa Buracos	Jardim Bela Vista	Av. Galdino	968	ok	24/03/2026
26/02/26	XEL-GQB-V8DT	Tapa Buracos	Centro	Av Galdino sentido centro bairro Próximo a igreja Universid	SN	ok	23/03/26
Março							
05/03/26	HSZ-ANI-E2D7	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Rua João Norcia Neto C/ a Rua Lauro Ferreira Braga	SN	pendente	
05/03/26	L4L-92M-G5NB	Tapa Buracos	Rural	Estrada PGP-261 – agroterenas	SN	pendente	
06/03/26	Y37-GSX-61WV	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Ruthi Deliberador - CRECHE Maria Antônia	SN	ok	24/03/26
06/03/26	D69-DJM-UHQ9	Tapa Buracos	Murilo Macedo	EMEF Cléia Caçapava, com prioridade devido o fluxo de crianças.	SN	pendente	
06/03/26	UML-DB7-N69H	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua Antônio Machado X Domingos P. Vieira- solíc. De Sarge	SN	ok	10/04/2026
16/03/26	RTA-1H9-JXSM	Tapa Buracos	Centro	Rua Maria Martins	SN	pendente	
16/03/26	HGB-HJQ-GLGQ	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Saturnino G. Cruz c/ Rua Crolina P. Alve	SN	ok	16/03/26
16/03/26	HGB-HJQ-GLGQ	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Deliberador	60	ok	16/03/26
16/03/26	HGB-HJQ-GLGQ	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Deliberador	50 A	ok	16/03/26
16/03/26	HGB-HJQ-GLGQ	Tapa Buracos	Conj. Hab. Humb.Soncini	Rua João Nórquia Neto c/ Rua Lauro Ferreira Braga	SN	ok	16/03/26
17/03/26	R2E-EXJ-UQ4D	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Rua Saturnino G. Cruz	SN	ok	17/03/26
17/03/26	R2E-EXJ-UQ4D	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Saturnino G. Cruz c/ Rua Crolina P. Alve	115	ok	17/03/26
19/03/26	BEH-DEG-9ZTL	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Av. Hissagi Marubayashi	SN	ok	19/03/26
19/03/26	BEH-DEG-9ZTL	Tapa Buracos	Vila Nova	Av. Siqueira Campos	SN	ok	19/03/26
20/03/26	ERG-Z17-UNSU	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Antônio Augusto Araújo	123	ok	20/03/26
20/03/26	ERG-Z17-UNSU	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Antônio Augusto Araújo	133	ok	20/03/26
18/03/26	46S-4AB-GLD5	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março	909	ok	30/03/26
18/03/26	USZ-5M9-6DQL	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Américo Thimóteo	SN	pendente	
23/03/26	8NT-MZ3-TQJR	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Alagoas c/ Rua Rio de Janeiro	SN	ok	23/03/26
23/03/26	8NT-MZ3-TQJR	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Rio de Janeiro	306	ok	23/03/26
23/03/26	8NT-MZ3-TQJR	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Rio de Janeiro	272	ok	23/03/26
23/03/26	8NT-MZ3-TQJR	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Rio de Janeiro	326	ok	23/03/26
23/03/26	8NT-MZ3-TQJR	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Rio de Janeiro	316	ok	23/03/26
24/03/26	YWP-62H-DS2Q	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março	972	ok	24/03/26
24/03/26	YWP-62H-DS2Q	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março	930	ok	24/03/26
24/03/26	YWP-62H-DS2Q	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março	887	ok	24/03/26
24/03/26	YWP-62H-DS2Q	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março	881	ok	24/03/26
24/03/26	YWP-62H-DS2Q	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março	859	ok	24/03/26
24/03/26	YWP-62H-DS2Q	Tapa Buracos	Centro	Rua Doze de Março	849	ok	24/03/26
25/03/26	T96-WYE-69U7	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	915	ok	25/03/26
25/03/26	T96-WYE-69U7	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	922	ok	25/03/26

Resposta do Executivo - 16/2026 Protocolo 43453 Emissão em 23/03/2026 10:03:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2017, por Antônio de
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuparaiba.pb.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Ordem de Serviço Tapa-Buraco 2026

25/03/26	JSR-3VV-L4BD	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Dural Garms	286	ok	05/05/26
25/03/26	LXB-XWP-RX5W	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	909	ok	25/03/26
25/03/26	T96-WYE-69U7	Tapa Buracos	Aldo Paes lemes	Rua Plácido Filho	25	ok	25/03/26
25/03/26	DHE-58Q-2TGE	Tapa Buracos	Vila Afinni	Esquina da Av. Sete de Setembro c/ João Batista Marques	SN	ok	17/04/26
25/03/26	YZ4-UGT-TXSY	Tapa Buracos	Centro	rua Caramuru c/ rua Manilio Gobbi	SN	ok	26/03/26
26/03/26	DM7-UAD-G52W	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua João Jorge Rosa esquina com a antiga Rua Rancharia	326	ok	23/04/26
26/03/26	6G6-WU3-6H13	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Av Durval garms	286	ok	26/03/26
26/03/26	78R-RU8-BJHN	Tapa Buracos	Vila Galdino	Rua Pedro Ambrósio	1524	ok	30/03/26
27/03/26	MV3-LHN-JJTW	Tapa Buracos	Jardim das Oliveiras	Rua Anibal marques cruzamento c/ a Rua Manoel Antônio Vilharquides	SN	ok	22/04/26
30/03/26	TX1-WME-3SN9	Tapa Buracos	Jd Tênis Clube	Rua Pedro Ambrósio – 3 Esq. até a C.A.S.ponto cr' tico Igreja Santa Rita	1514	ok	30/03/26
30/03/26	TX1-WME-3SN10	Tapa Buracos	Jd Tênis Clube	Rua Pedro Ambrósio – 3 Esq. até a C.A.S.ponto cr' tico Igreja Santa Rita	1500	ok	30/03/26
30/03/26	TX1-WME-3SN11	Tapa Buracos	Jd Tênis Clube	Rua Pedro Ambrósio – 3 Esq. até a C.A.S.ponto cr' tico Igreja Santa Rita	1523	ok	30/03/26
30/03/26	TX1-WME-3SN12	Tapa Buracos	Jd Tênis Clube	Rua Pedro Ambrósio – 3 Esq. até a C.A.S.ponto cr' tico Igreja Santa Rita	1524	ok	30/03/26
30/03/26	TX1-WME-3SN13	Tapa Buracos	Jd Tênis Clube	Rua Pedro Ambrósio – 3 Esq. até a C.A.S.ponto cr' tico Igreja Santa Rita	1301	ok	30/03/26
30/03/26	TX1-WME-3SN14	Tapa Buracos	Jd Tênis Clube	Rua Pedro Ambrósio – 3 Esq. até a C.A.S.ponto cr' tico Igreja Santa Rita	SN	ok	30/03/26
30/03/16	BYG-J85-29W4	Tapa Buracos	Jd Tênis Clube	Rua Pedro Ambrósio/ Eliza Mercedes de carvalho	1291	ok	30/03/26
30/03/26	773-HH7-HQQ8	Tapa Buracos	Centro	Rua Maria Paula G. Costa próximo a Piscina Municipal	238	ok	22/04/26
31/03/26	AVJ-83Z-QZBE	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Rodolfo Ferreira c/ Rua Angelo Soncinni	393	pendente	
31/03/26	LQD-U45-JGUY	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	568	pendente	
31/03/26	LQD-U45-JGUY	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	630	pendente	
31/03/26	LQD-U45-JGUY	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	654	pendente	
31/03/26	LQD-U45-JGUY	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	818	pendente	
31/03/26	LQD-U45-JGUY	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil	1732	pendente	
31/03/26	LQD-U45-JGUY	Tapa Buracos	Centro	Rua Prof. José Deliberado interceção c/ Av.Brasil (quadrado) de recupe	SN	pendente	
31/03/26	5V5UPL-YAHX	Tapa Buracos	Fercon	Rua João Lopes	145	ok	22/04/26
Abril							
01/04/26	JD8-2Z5-PEDG	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Rodolfo Ferreira	SN	pendente	
01/04/26	T7X-6VA-9VLL	Tapa Buracos	Centro	Rua Princesa Isabel c/ Rua Pedro de Toledo	SN	pendente	
01/04/26	B98-3UY-HHG7	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua João Jorge Rosa	444	ok	22/04/26
01/04/26	QW8-JZN-UREJ	Tapa Buracos	Centro	Av. Brasil em frente as Rodoviária -Centro	SN	ok	06/04/26
01/04/26	ANQ-3S9-BZ7U	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Castro Alves	389-2	pendente	
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	165	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	157	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	146	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	136	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	130	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	114	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	105	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro	95	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro c/ Rua Tiradentes	SN	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Av Brasil c/ Rua Manilio Gobbi	SN	ok	06/04/26
06/04/26	49J-E1X-MLX1	Tapa Buracos	Centro	Rua XV de Novembro c/ Tua Joaquim S. Rodrigues	SN	ok	06/04/26
07/04/26	X7M-JRP-B18T	Tapa Buracos	Jd Panambi	Rua Almeida Porto	SN	ok	07/04/26
08/04/26	TMS-N2Q-VPEQ	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Doracy Pinto Cirino	SN	ok	08/04/26
08/04/26	V6U-QUZ-5RT9	Tapa Buracos	Centro	Av. Paraguaçu – averiguação da guia de infiltração	979	pendente	
08/04/26	YM1-26X-11LU	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Rua Conceição do M. Alegre	SN	pendente	
08/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Barra funda	Rua Fortaleza/ av Manoel Antônio de Souza -USINA DO	SN	ok	08/04/26
08/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Barra funda	Av Manoel Antônio de Souza	1815	ok	08/04/26
08/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Barra funda	Rua Fortaleza/ av Manoel Antônio de Souza	SN	ok	08/04/26
08/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Barra funda	Av Manoel Antônio de Souza/ r Oscar Bressanez	SN	ok	08/04/26
08/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Barra funda	Av Manoel Antônio de Souza/ rua Quatá	SN	ok	08/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Centro	Av Paraguaçu/ r Marechal Deodoro	SN	ok	08/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Centro	Rua Irmã Gomes/ Santos Dumont,	SN	ok	10/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Athaide	Rua 7 de setembro/ Pref José deliberador	SN	ok	10/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Athaide	Av Brasil/ r Pref José deliberador	SN	ok	10/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Athaide	R Antônio Machado	20	ok	10/04/26

Resposta do Elicavativo nº 43455 Emitida em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi S. Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapi.sapi-publico.mueri.sp.gov.br/



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Ordem de Serviço Tapa-Buraco 2026

10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Athaide	Rua Antônio Machado/ R Esportista Joaquim leite	SN	ok	10/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Gammon	Rua Minas gerais/ r Brasília,	SN	ok	10/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Marim	R Vitor Labate	187	ok	10/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Marim	Vitor Labate	165	ok	10/04/26
10/04/26	LSM-HAR-GMR2	Tapa Buracos	Vila Marim	Vitor Labate/ Santos Dumont - USINADO	SN	ok	10/04/26
10/04/26	YUD-149-XRE1	Tapa Buracos	Mário Cóvas	Rua Alfredo Roch	SN	pendente	
13/04/26	63T-J45-XN3G	Tapa Buracos	Distrito de Roseta	Rua Juvêncio Aguilera	SN	pendente	
13/04/26	6PR-M6U-YYU5	Tapa Buracos	Jd Panambi	Rua Bassil Dawer	SN	pendente	
14/04/26	6MU-N2Q-1EEQ	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Castro Alves – verificação- SABESP- USINADO	102	ok	14/04/26
14/04/26	6G3-YR2-YT5E	Tapa Buracos	Centro- Fercon	Av. Sete de Setembro	SN	ok	14/04/26
14/04/26	VV8-E6V-HLH9	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rua Manoel Ademar Cação	SN	ok	14/04/26
14/04/26	VV8-E6V-HLH9	Tapa Buracos	Vila Galdino	Rua Alvaro Garms	SN	ok	14/04/26
15/04/26	WY1-PAW-8RH4	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rua Manoel Ademar Cação	SN	ok	15/04/26
15/04/26	WY1-PAW-8RH4	Tapa Buracos	Jardim Alvorada	Rua Otacilio de Almeida Mello	SN	ok	15/04/26
15/04/26	WY1-PAW-8RH4	Tapa Buracos	Jardim América	Rua Érico Veríssimo	SN	ok	15/04/26
15/04/26	4SY-AYU-UBZ5	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua Antônio Machado c/ Rua Domingos Paulino Vieira	SN	ok	22/04/26
15/04/26	1AW-Z4U-R73L	Tapa Buracos	Jd. das Oliveiras	Avenida Hugo Simoneti	709	pendente	
15/04/26	1AW-Z4U-R73L	Tapa Buracos	Jd. das Oliveiras	Avenida Hugo Simoneti, com rua Joao Benazzi	SN	pendente	
15/04/26	1AW-Z4U-R73L	Tapa Buracos	Jd. das Oliveiras	Rua Anibal Marques	151	ok	04/05/26
15/04/26	XVX-B5G-A27A	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Esquina da rua Ceará cruzamento com Saturnino Gomes da Cruz	SN	pendente	
15/04/26	QRX-8HM-BGVX	Tapa Buracos	Vila GAMOM	Rua Brasília, Entre as ruas Pernambuco e Espírito Santo (cobornio).	233	pendente	
15/04/26	SQ2-TRU-R2DQ	Tapa Buracos	Francisco Roberto	Cruzamento rua Piauí x Espírito Santo	SN	pendente	
15/04/26	THE-7EN-1TN5	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Avenida Sete de Setembro	2772	ok	05/05/26
15/04/26	THE-7EN-1TN6	Tapa Buracos	Murilo Macedo	Avenida Sete de Setembro	2613	ok	05/05/26
15/04/26	99J-EM8-GMGU	Tapa Buracos	Residencial Viena	Rua Osvaldo P. Oliveira	154	pendente	
15/04/26	99J-EM8-GMGU	Tapa Buracos	Residencial Viena	Rua Guarujá	100	pendente	
15/04/26	99J-EM8-GMGU	Tapa Buracos	Residencial Viena	Rua Morumbi	80	pendente	
15/04/26	99J-EM8-GMGU	Tapa Buracos	Residencial Viena	Rua Pacaembu	51	pendente	
15/04/26	LTA-LEN-Q521	Tapa Buracos	Jd. das Oliveiras	Esquina da Rua Waldomiro Marcon x Anibal Marques	SN	pendente	
15/04/26	LTA-LEN-Q521	Tapa Buracos	Jd. das Oliveiras	Esquina da Rua Manuel Antonio Vilharquide x Anibal Marques	SN	ok	17/04/26
16/04/26	MQY-H37-55TY	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Francisco da Cruz Cambraia	419	pendente	
16/04/26	2VM-3VR-8UDN	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua João Jorge Rosa -Usinado	SN	ok	16/04/26
16/04/26	2VM-3VR-8UDN	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Castro Alves	SN	ok	16/04/26
16/04/26	2VM-3VR-8UDN	Tapa Buracos	Jd Paulista	Rua João Karan sfair	SN	ok	16/04/26
16/04/26	2VM-3VR-8UDN	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Salmen Zauy	SN	ok	16/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Sete de Setembro X Diogo Rodrigues Marques	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Sete de Setembro X Ataliba Leonel	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Sete de Setembro X Antônio Machado	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Sete de Setembro X Anita Labate	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Sete de Setembro X José Deliberador	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Sete de Setembro X João Batista Marques	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua João Batista Marques X Rua Xv De Novembro	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Anibal Marques X Antônio Jorge De Oliveira	SN	ok	17/04/26
17/04/26	W4T-EEE-4H67	Tapa Buracos	Centro- Bairro	Rua Nortow Weffort Timóteo X Uruguai (Parcial)	SN	ok	17/04/26
20/04/26	HT5-HHB-7ULS	Tapa Buracos	Centro	Avenida Brasil	SN	ok	20/04/26
20/04/26	HT5-HHB-7ULS	Tapa Buracos	Centro	Rua São Paulo	SN	ok	20/04/26
20/04/26	HT5-HHB-7ULS	Tapa Buracos	Centro	Rua Jerônimo vieira	SN	ok	20/04/26
20/04/26	HT5-HHB-7ULS	Tapa Buracos	Centro	Maria Paula Gambier costa	SN	ok	20/04/26
20/04/26	HT5-HHB-7ULS	Tapa Buracos	Centro	Av Siqueira campos	SN	ok	20/04/26
20/04/26	HT5-HHB-7ULS	Tapa Buracos	Centro	Santos Dumont - Usinado	SN	ok	20/04/26
22/04/26	2M8-SSL-NB9Z	Tapa Buracos	Linna Leuzzi	Av. Liberdade c/ Rua Costa do Marfim	SN	ok	22/04/26
22/04/26	2M8-SSL-NB9Z	Tapa Buracos	Linna Leuzzi	Av da Liberdade c/ Rua Bulgária	SN	ok	22/04/26
22/04/26	2M8-SSL-NB9Z	Tapa Buracos	Linna Leuzzi	Av da Liberdade c/ Rua Honduras	SN	ok	22/04/26
23/04/26	RDM-9X7-H2YZ	Tapa Buracos	Vial Gamom	Associação Popular dos Moradores n a Vila Gamom	SN	ok	05/05/26
23/04/26	ZHV-YVD-M2MG	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua alegre	SN	ok	23/04/26
23/04/26	ZHV-YVD-M2MG	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Fernando Costa	SN	ok	23/04/26

Respostas Executivo - 16/2026 Protocolo nº 1003437
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.260 de julho de 2021, por Antônio Carlos de Siqueira, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupras.gov.br/sapi/paraguacupras/sapi/legislacao/2026/25164/25164_original.pdf



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Ordem de Serviço Tapa-Buraco 2026

23/04/26	ZHV-YVD-M2MG	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua 3 barras	SN	ok	23/04/26
23/04/26	ZHV-YVD-M2MG	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Osvaldo cruz	SN	ok	23/04/26
24/04/26	2ZQ-WQ6-WN5R	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua Rodolfo CasaNova	570	pendente	
24/04/26	B7E-4PG-LZ4Y	Tapa Buracos	Distrito Aldo Distruti	Cruzamento das ruas Chile, Uruguai e Pres Café Filho	SN	pendente	
24/04/26	B7E-4PG-LZ4Y	Tapa Buracos	Distrito Aldo Distruti	Rua Pres Café Filho x Rua Luis Boscardin	SN	pendente	
24/04/26	UV1-NWJ-APXA	Tapa Buracos	Distrito Aldo Distruti	Rua Norton Weffort Thimóteo – Final da rua	SN	pendente	
24/04/26	NRZ-W7G-RT1W	Tapa Buracos	Linna Leuzzi	Rua Irlanda C/ Rua Suriname	SN	ok	24/04/26
24/04/26	NRZ-W7G-RT1W	Tapa Buracos	Linna Leuzzi	R Irlanda	133	ok	24/04/26
24/04/26	NRZ-W7G-RT1W	Tapa Buracos	Linna Leuzzi	Rua Holanda x c/ Rua Replublica Dominicana	SN	ok	24/04/26
24/04/26	RSM-U35-Y76L	Tapa Buracos	Vila Athaid	Rua Conceição do M. Alegre	938	pendente	
24/04/26	8VP-DL6-4VS8	Tapa Buracos	Liona Leuzzi	Rua Dinamarca/ rua Grécia	SN	ok	24/04/26
24/04/26	8VP-DL6-4VS8	Tapa Buracos	Vila Nova	R Domingos Paulino Vieira c/ Rua Alfredo Angelo Soncini	SN	ok	24/04/26
24/04/26	8VP-DL6-4VS8	Tapa Buracos	Vila Nova	R Domingos Paulino Vieira	419	ok	25/04/26
27/04/26	7P1-5MH-6WSH	Tapa Buracos	Barra Funda	Av Manoel Antônio de Souza/ rua Lauro Ferreira Braga	SN	ok	27/04/26
27/04/26	7P1-5MH-6WSH	Tapa Buracos	Barra Funda	Av Manoel Antônio de Souza	1173	ok	27/04/26
27/04/26	WBS-PGB-MUJG	Tapa Buracos	Lina Leuzzi	Rua Luxemburgo x Av. Liberdade - SABESP	SN	ok	05/05/2026
29/04/26	W98-D66-B8HR	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Antônio Costa Vieira	156	pendente	
29/04/26	HW9-ATT-M97X	Tapa Buracos	Centro	Rua Santos Dumontt	65	pendente	
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Vils Afinni	Rua José Bonifácio frente ao Estádio	SN	ok	29/04/26
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Vils Afinni	Rua Santos Dumont	1746	ok	29/04/26
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Vils Afinni	Rua XV de Novembro c/ Rua Nicolau Giudice	SN	ok	29/04/26
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Oscar Bressane	576	ok	29/04/26
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Oscar Bressane	196	ok	
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Barra Funda	Rua Oscar Bressane c/ Rua André Wirgues	SN	ok	29/04/26
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Centro	Rua Santos Dumont	65	ok	29/04/26
29/04/26	SUJ-EAR-VE1S	Tapa Buracos	Rural	PGP -060 ASP	SN	ok	29/04/26
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Herculano Azevedo, 687 (Esquina com Rua José Vitor da Silva)	687	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Francisco Gonçalves	630	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Gerônimo Vieira	313	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Gerônimo Vieira	346	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Faustino Dias Paião, Esq. com Gerônimo Vieira (2 Buracos)	494	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Gerônimo Vieira	911	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua Rodolfo Ferreira	396	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua André Luiz Brizo	366	pendente	
30/04/26	H17-2PY-TZLM	Tapa Buracos	Vila Nova	Rua André Luiz Brizo	245	pendente	
30/04/26	WZZ-XGS-RUW7	Tapa Buracos	Lina Leuzzi	Rua Honduras, 284	284	ok	04/05/26
30/04/26	WZZ-XGS-RUW7	Tapa Buracos	Lina Leuzzi	Rua Estados Unidos, 404	804	ok	04/05/26
30/04/26	WZZ-XGS-RUW7	Tapa Buracos	Lina Leuzzi	Rua Luxemburgo	162	ok	04/05/26
30/04/26	TUA-2BL-TLTP	Tapa Buracos	Jardim Panambi	Rua Rotary Clube c/ Rua Assad Salum	SN	ok	30/05/26
30/04/26	TUA-2BL-TLTP	Tapa Buracos	Jardim Panambi	Rua Nilo Peçanha c/ Rua Assad Salum	SN	ok	30/05/26
30/04/26	TUA-2BL-TLTP	Tapa Buracos	Jardim Panambi	Rua Assad Salum,488	488	ok	30/05/26
30/04/26	TUA-2BL-TLTP	Tapa Buracos	Jardim Panambi	Rua Assad Salum, 479	479	ok	30/05/26
30/04/26	TUA-2BL-TLTP	Tapa Buracos	Jardim Panambi	Rua Caramuru c/ Rua Joaquim S.Rodrigues	SN	ok	30/05/26
30/04/26	TUA-2BL-TLTP	Tapa Buracos	Jardim das Oliveiras	Rua Hugo Simoneti c/ Rua João Benazi,	585	ok	30/05/26
30/04/26	TUA-2BL-TLTP	Tapa Buracos	Jardim América	Rua José Lino de Paiva c/ Rua Humberto Campos	SN	ok	30/05/26

Resposta do Executivo 116/2026 Pro...
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi...
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguai.gov.br/.../original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Domingos Paulino Vieira 105 ao 672.



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43.455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Domingos Paulino Vieira 105 ao 672.



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras


Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Domingos Paulino Vieira 105 ao 672.



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43.455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_25164_02_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Domingos Paulino Vieira 105 ao 672.



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 4345 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Domingos Paulino Vieira 105 ao 672.




Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos



Rua Domingos Paulino Vieira 105 ao 672.



Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 07/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Alzira Lage Cambraia, 17 e Rua Saturnino Gomes da Cruz, 145

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- () Buraco isolado () Vários buracos próximos (X) Afundamento de base (reparo SABESP)
() Trincamento em malha () Remendo anterior solto () Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- () Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas (X) Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego () Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- () Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório (x) Reparo com verificação de base
() Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Foram evidenciadas diferenças técnicas nos reparos executados nas vias em questão. Considerando que está previsto em cronograma o acompanhamento dos resultados desses serviços no Município, objetiva-se a padronização dos reparos, tomando como referência o padrão qualitativo observado no trecho da Rua Saturnino Gomes da Cruz, nº 145.

O reparo realizado na Rua Alzira Lage Cambraia, nº 17, executado em período próximo, já apresenta evidências de afundamento da base, tornando necessário o retrabalho

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Alzira Lage Cambraia, 17 - NOK



Rua Saturnino Gomes da Cruz, 145 - OK



Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (TAPA-BURACO)

Data: 01/04/2026 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Avenida José Jorge Estevan – Início na LDC até final no Jardim das Oliveiras.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Tampa de inspeção SABESP necessita ser nivelada com pavimento. Risco de acidente de motociclistas e/ou danos a automóveis sujeitos a reclamações da população.

3. GRAU DE PRIORIDADE - (x) Média – Via de tráfego de ônibus / alto tráfego / próximo a escola SESI

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

(x) Reparo pela SABESP

5. OBSERVAÇÕES

Recape efetuado pela Prefeitura, sem avaliação e correções pela SABESP.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Proximas 5 páginas.

Elcio de Almeida

18 99817 2017



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Avenida José Jorge Estevan, 200 – Em frente a LDC



1 de abr. de 2026 09:11:59
200 Avenida José Jorge Estevan
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_0original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Joaquim José Leite



1 de abr. de 2026 09:16:35
25 Rua Joaquim José Leite
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Esportista Joaquim Leite



1 de abr de 2026 09:18:05
13 Rua Esportista Joaquim Leite
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Esportista Joaquim Leite



1 de abr. de 2026 09:22:45
606 Rua Esportista Joaquim Leite
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Mohamed El Rafik (extensão da Esportista Joaquim Leite)



1 de abr. de 2026 09:25:37
614 Rua Mohamed El Rafik
Conjunto Habitacional Doutor Aldo M Paes Leme
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (TAPA BURACO)

Data: 08/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua José Salomão 36 ao 782 (Toda extensão)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base (reparo SABESP)
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Ao longo de toda via, foram evidenciados vários pontos com necessidade de reparo simples de tapa buraco, com um local com afundamento da base.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

Data: 10/04/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (toda extensão)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- () Buraco isolado () Vários buracos próximos (X) Afundamento de base (reparo SABESP)
() Trincamento em malha () Remendo anterior solto () Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- () Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (x) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- () Tapa-buraco simples (x) Recorte geométrico obrigatório (x) Reparo com verificação de base
() Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos próximos de reparos de necessidade para ligação de água/esgoto, com abertura de fissuras e afundamento da base.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras

01/07



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (SABESP)



10 de abr. de 2026 08:36:22
1919 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 08:36:39
1962 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 08:36:00
1868 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 08:36:00
1834 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 08:34:56
1854 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 08:34:56
1854 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (SABESP)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (SABESP)



10 de abr. de 2026 07:53:51
1549 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo




10 de abr. de 2026 07:53:10
1522 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:53:27
1549 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:53:37
1585 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:50:27
1332 Rua Santos Dumont
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:53:10
1522 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (SABESP)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf


Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (SABESP)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (SABESP)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

Data: 13/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Castro Alves (toda extensão).

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- () Buraco isolado () Vários buracos próximos (X) Afundamento de base (reparo SABESP)
() Trincamento em malha () Remendo anterior solto () Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- () Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (x) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- () Tapa-buraco simples (x) Recorte geométrico obrigatório (x) Reparo com verificação de base
() Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos próximos de reparos de necessidade para ligação de água/esgoto, com abertura de fissuras e afundamento da base.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Castro Alves



13 de abr. de 2026 15:31:10
362 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:31:46
336 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:27:28
440 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:31:30
362 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:31:42
336 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:31:34
362 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 45455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Castro Alves



13 de abr. de 2026 15:33:43
283 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:34:18
288 Rua Castro Alves
Barra Funda
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:32:10
320 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:34:00
288 Rua Castro Alves
Barra Funda
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:32:44
161 Rua dos Vieiras
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:33:50
283 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Castro Alves



13 de abr. de 2026 15:34:20
288 Rua Castro Alves
Barra Funda
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:37:19



13 de abr. de 2026 15:45:12
77 Rua Castro Alves
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:46:43
187 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo



13 de abr. de 2026 15:37:23



13 de abr. de 2026 15:36:31
227 Rua Castro Alves
Vila Antonio Simoes
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Castro Alves



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

Data: 22/04/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Pref. Jaime Monteiro (toda extensão- n.55 ao 903)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- () Buraco isolado () Vários buracos próximos (X) Afundamento de base (reparo SABESP)
() Trincamento em malha () Remendo anterior solto () Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- () Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (x) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- () Tapa-buraco simples (x) Recorte geométrico obrigatório (x) Reparo com verificação de base
() Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos próximos de reparos de necessidade para ligação de água/esgoto, com abertura de fissuras e afundamento da base.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS PROBLEMAS

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras

01/07



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pref. Jaime Monteiro (toda extensão- n.55 ao 903)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pref. Jaime Monteiro (toda extensão- n.55 ao 903)



22 de abr. de 2026 08:13:37
709 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:15:24
611 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Jardim Paulista
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:13:55
702 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:14:57
650 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:14:08
702 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:14:49
680 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pref. Jaime Monteiro (toda extensão- n.55 ao 903)



22 de abr. de 2026 08:21:43
726 Rua Maria Paula Gambier Costa
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:19:46
565 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:19:59
585 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:20:52
535 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:20:09
721 Rua Caramuru
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



22 de abr. de 2026 08:20:22
721 Rua Caramuru
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pref. Jaime Monteiro (toda extensão- n.55 ao 903)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pref. Jaime Monteiro (toda extensão- n.55 ao 903)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.lg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pref. Jaime Monteiro (toda extensão- n.55 ao 903)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

Data: 17/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS

Rua/Avenida:

1. Rua Irmãos Vilas Boas, 424, Jardim Tênis Clube;
2. Rua Irmãos Vilas Boas, 400, Jardim Tênis Clube;
3. Avenida Siqueira Campos, 2361, Cruzamento com Rua Francisco da Cruz Cambraia;
4. Avenida Siqueira Campos, 2135, Cruzamento com Rua André Luis Brizo;
5. Avenida Siqueira Campos, 1860, Cruzamento com Rua Tokow Yamada;
6. Avenida Siqueira Campos, 1683, Cruzamento com Rua Alfredo Soncine;
7. Avenida Siqueira Campos, 1645, Cruzamento com Rua Salmen Zauy;
8. Avenida Sete de Setembro, 1680, Cruzamento com Rua José Deliberador.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

1. Tampa de inspeção abaixo do pavimento;
2. Recorte para ligação de água e esgoto com reparo soltando;
3. Reparo em volta da tampa de inspeção deteriorando;
4. Reparo em volta da tampa de inspeção deteriorando;
5. Reparo em volta da tampa de inspeção deteriorando;
6. Reparo em volta da tampa de inspeção deteriorando;
7. Reparo em volta da tampa de inspeção deteriorando;
8. Tampa de inspeção abaixo do pavimento, reparo anterior deteriorando;

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras


Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

1



2



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

3



4



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

Data: 30/04/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) LOCAL(IS):

Rua/Avenida:

Vistoria Parcial – Bairro Vila Nova, locais identificados nas fotos.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base (reparo SABESP)
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos próximos de reparos de necessidade para ligação de água/esgoto, com abertura de fissuras e afundamento da base.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS PROBLEMAS

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

Data: 04/05/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) LOCAL(IS):

Rua/Avenida:

Vistoria Parcial – Bairro Vila Nova, locais identificados nas fotos.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base (reparo SABESP)
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos próximos de reparos de necessidade para ligação de água/esgoto, com abertura de fissuras e afundamento da base.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS PROBLEMAS

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)



4 de mai. de 2026 09:37:45
749 Rua Alfredo Angelo Soncine
Jardim Bela Vista
Paraguaçu Paulista
São Paulo



4 de mai. de 2026 09:48:22
577 Rua Tokow Yamada
Jardim Bela Vista
Paraguaçu Paulista
São Paulo



4 de mai. de 2026 09:39:03
596 Rua Alfredo Angelo Soncine
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



4 de mai. de 2026 09:42:55
318 Rua Professor Luiz Gonzaga de Camargo
Jardim Bela Vista
Paraguaçu Paulista
São Paulo



4 de mai. de 2026 09:47:35
300 Rua Francisco Gonçalves
Vila Nova
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455. Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – DEFEITOS NO PAVIMENTO (SABESP)

Data: 29/04/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) LOCAL(IS):

Rua/Avenida:

Bairros Lina Leuzzi e Parque das Nações

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

Trabalho em andamento Vários buracos próximos Afundamento de base (reparo SABESP)
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

Média – Bairro residencial
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com compactação da base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Locais fotografados com endereço e condições precárias com necessidade de reparos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS VERIFICADOS.

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – DEFEITOS NO PAVIMENTO (SABESP)



Resolução Executiva 116/2026 Protocolo 43.455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – DEFEITOS NO PAVIMENTO (SABESP)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_ original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – ACOMPANHAMENTO TRABALHOS SABESP

Data: 28/04/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) LOCAL(IS):

Rua/Avenida:

Avenida Principal e ruas adjacentes – Rancho Alegre (Burrinho)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

(X) Trabalho em andamento () Vários buracos próximos () Afundamento de base (reparo SABESP)
() Trincamento em malha () Remendo anterior solto () Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

(x) Média – Estradas rurais com reparo mais simples e rápido que vias pavimentadas
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego () Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

() Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório (x) Reparo com compactação da base
() Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Trabalhos de estruturação de rede de água e esgoto em bairro sem infra estrutura, com serviços em andamento, sem problemas significativos na data da vistoria.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS VERIFICADOS.

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – ACOMPANHAMENTO TRABALHOS SABESP



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 45455. Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – ACOMPANHAMENTO TRABALHOS SABESP



28 de abr. de 2026 07:22:14
34 Rua B
Paraguaçu Paulista
São Paulo



28 de abr. de 2026 07:22:52
42 RUA H
Paraguaçu Paulista
São Paulo



28 de abr. de 2026 07:34:41
1 Rua F
Paraguaçu Paulista
São Paulo



28 de abr. de 2026 07:37:05
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

Data: 24/04/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) LOCAL(IS):

Rua/Avenida:

- 1.1 - Rua Tokow Yamada x Avenida Siqueira Campos
- 1.2 – Rua Domingos Vieira, 198
- 1.3 – Rua Domingos Vieira x Abílio Rosa
- 1.4 – Rua Rodolfo Casa Nova, 570

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado
- Trincamento em malha
- Vários buracos próximos
- Remendo anterior solto
- Afundamento de base (reparo SABESP)
- Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas
- Média – Via coletora de bairro
- Baixa – Rua residencial pouco tráfego
- Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples
- Recorte geométrico obrigatório
- Reparo com verificação de base
- Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos próximos de reparos de necessidade para ligação de água/esgoto, com abertura de fissuras e afundamento da base.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS PROBLEMAS

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

1



2



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_25164_01.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)

3



4



Elcio de Almeida
Diretor de Obras


Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (SABESP)



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25164/25164_01_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 06/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua 15 de Novembro 10 ao 157 (2 trechos)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

() Buraco isolado (x) Vários buracos próximos (X) Afundamento de base
(x) Trincamento em malha (x) Remendo anterior solto (x) Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

() Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas (X) Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego () Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

() Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório () Reparo com verificação de base
(x) Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos com deterioração natural e remendos próximos. Trecho já recuperado com massa asfáltica e tentativa com concreto. Recomendação recape total no trecho vistoriado. Esquina com rua R. Joaquim Sebastião Rodrigues em situação crítica, sem condições de tapa buraco.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua 15 de novembro, 10 ao 157



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43.455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_01original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua 15 de novembro, Esquina com rua R.
Joaquim Sebastião Rodrigues



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 06/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Pedro Ambrósio, 618 ao 766

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos com deterioração natural e remendos próximos. Trecho já recuperado com massa asfáltica e tentativa com concreto. Recomendação recape total no trecho vistoriado.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pedro Ambrósio, 618 ao 766



Rua Arthur Ebel
 cruzamento
 com Pedro
 Ambrósio



Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_01_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pedro Ambrósio, 618 ao 766



Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/04/2026 às 15:07:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2015
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf
 Antonio Takashi Sasada




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Presidente Juscelino, 01 ao 102



Esquina com Rua Antônio Cagiano.



Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 06/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Marechal Deodoro do n. 453, cruzamento com Avenida Paraguaçu até n 84, cruzamento com Rua Nilo Peçanha.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos com deterioração natural e remendos próximos. Recomendação recape total no trecho vistoriado. Pontos de erosão nas regiões dos “valetões” de cruzamento das ruas com a Marechal Deodoro. Locais de remendos feitos pela SABESP com afundamento, contudo a necessidade de recape total no trecho vistoriado é a melhor solução qualitativa.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 06/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Siqueira Campos altura do número 1398, sentido Assis.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos com deterioração natural e remendos próximos. Recomendação recape total no trecho vistoriado. Recorte geométrico e recape do intervalo danificado.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Av. Siqueira Campos altura do número 1398, sentido Assis.



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:02:10
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 02/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Marchal Deodoro do 937 a 993.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Vários pontos com deterioração natural e remendos próximos. Recomendação recape total no trecho vistoriado.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Marechal Deodoro, 937 a 993.



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455. Enviado em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Marechal Deodoro, 937 a 993.



2 de abr. de 2026 09:59:25
937 Rua Marechal Deodoro
Jardim Aeroporto
Paraguaçu Paulista
São Paulo



2 de abr. de 2026 09:59:08
978 Rua Marechal Deodoro
Jardim Aeroporto
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 02/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Caramuru(Parte sem saída – fundo com cemitério municipal)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado
 Rua sem base de asfalto com pedrisco, necessitando recape completo.

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Rua a muito tempo preparada para recape, com pedrisco em toda extensão, aguardando recape completo.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próxima página.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 02/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Caramuru(Parte sem saída – fundo com cemitério municipal)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado
 Rua sem base de asfalto com pedrisco, necessitando recape completo.

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Rua a muito tempo preparada para recape, com pedrisco em toda extensão, aguardando recape completo.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próxima página.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Caramuru (sem saída) ao lado do Cemitério.



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida

Diretor de Obras

Cicero Ribeiro

Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 01/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Esportista Joaquim Leite (toda extensão)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- () Buraco isolado (X) Vários buracos próximos () Afundamento de base
(x) Trincamento em malha () Remendo anterior solto () Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- () Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (x) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- () Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório () Reparo com verificação de base
(x) Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via apresentam defeitos e desgaste natural. **Recomendação:** tapa buraco, recapeamento total em trechos com vários buracos próximos. Os detalhes constam nas próximas páginas, acompanhados de registros fotográficos.

Na altura do número 1206 ao 1008 há uma faixa afundada próximo a guia do lado direito sentido Assis, que necessita de reparo e recape total.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas 3 páginas.


Elcio de Almeida – 18 99817 2017



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Esportista Joaquim Leite



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43-455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Esportista Joaquim Leite





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Esportista Joaquim Leite





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Engenheiro Losch 531 a 789



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Engenheiro Losch 531 a 789



1 de abr. de 2026 09:05:26
661 Rua Engenheiro Losch
Jardim Aeroporto
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 31/03/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Ataliba Leonel do número 02 ao 439, **Bairro:** Vila Affini, **Referência:** Início na Av Brasil em frente a Secretaria de Segurança Pública (antigo almoxarifado) até a Avenida Siqueira Campos.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via apresentam necessidade de tapa-buraco, evidenciando excesso de reparos anteriores. **Recomendação:** recapeamento total do trecho vistoriado.

Os detalhes constam nas próximas três páginas, acompanhados de registros fotográficos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas 2 páginas.

Elcio de Almeida – 18 99817 2017




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Ataliba Leonel



31 de mar. de 2026 10:02:36
106 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:03:03
128 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:02:00
30 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo




31 de mar. de 2026 10:01:14
33 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Ataliba Leonel



31 de mar. de 2026 10:02:45
128 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:01:37
33 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:01:39
30 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:02:15
106 Rua Ataliba Leonel
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 31/03/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Vitor Labate do número 05 ao 395, Bairro: Vila Gammon, Referência: Da esquina da loja HM, até a rua Conceição de Monte Alegre.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via, com necessidade de tapa buraco, com excesso de reparos. **Recomendação:** recape total no trecho vistoriado e detalhes nas próximas 3 páginas com fotos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas 3 páginas.

Elcio de Almeida – 18 99817 2017



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Vitor Labate



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasaki
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Vitor Labate




Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Vitor Labate



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 às 10:24:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2014, por Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 31/03/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Expedicionários do número 573 ao 851, **Bairro:** Jardim Aeroporto, **Referência:** Início na Rua Maria Gambie Costa (Secretaria de Saúde) até a rua do Colégio Paraguaçu.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via apresentam necessidade de tapa-buraco, evidenciando excesso de reparos anteriores. **Recomendação:** recapeamento total do trecho vistoriado.

Os detalhes constam nas próximas páginas, acompanhados de registros fotográficos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas 3 páginas.

Elcio de Almeida – 18 99817 2017



Rua Expedicionários



Resposta do Executivo-116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Expedicionários



31 de mar. de 2026 10:37:08
 826 Rua Expedicionários
 Jardim Aeroporto
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo



31 de mar. de 2026 10:34:56
 757 Rua Caramuru
 Jardim Aeroporto
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo



31 de mar. de 2026 10:36:27
 826 Rua Marechal Deodoro
 Jardim Aeroporto
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo



31 de mar. de 2026 10:35:09
 757 Rua Caramuru
 Jardim Aeroporto
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Expedicionários



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 44 - Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 31/03/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL (3 trechos)

Rua/Avenida: Sete de Setembro, Centro:

01 - Cruzamento da Nilo Peçanha com Sete de Setembro (Quadrado das 4 esquinas);

02 - Sete de Setembro do número 190 ao 264 (rua da Congregação Cristã no Brasil);

03 - Sete de Setembro do número 782 ao 835 (rua da Agrocampo);

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (x) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- () Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório () Reparo com verificação de base
(x) Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via apresentam necessidade de tapa-buraco, evidenciando excesso de reparos anteriores. **Recomendação:** recapeamento total do trecho vistoriado.

Os detalhes constam nas próximas páginas, acompanhados de registros fotográficos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas 3 páginas.

Elcio de Almeida – 18 99817 2017




Rua Sete de Setembro x Nilo Peçanha



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Rua Sete de Setembro 190 ao 264



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Sete de Setembro 782 ao 835



31 de mar. de 2026 09:54:18



31 de mar. de 2026 09:54:06



31 de mar. de 2026 09:53:59



31 de mar. de 2026 09:54:36
 804 Avenida Sete de Setembro
 Centro
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo



31 de mar. de 2026 09:54:42
 804 Avenida Sete de Setembro
 Centro
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 31/03/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Santos Dumont (788 ao 808), Centro. Esquina do laboratório Labclin próximo aos Correios.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via apresentam necessidade de tapa-buraco, evidenciando excesso de reparos anteriores. **Recomendação:** recapeamento total do trecho vistoriado.

Os detalhes constam na próxima página, acompanhados de registros fotográficos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próxima página.

Elcio de Almeida – 18 99817 2017



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOS

Rua Santos Dumont 788 a 808



31 de mar. de 2026 10:40:40
788 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:41:41
795 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:41:45
915 Rua Santos Dumont
Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:41:01
915 Rua Santos Dumont
Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista
São Paulo



31 de mar. de 2026 10:41:12
915 Rua Santos Dumont
Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43485 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 31/03/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Travessa Bruno Benazi, Centro. Entre Av Brasl e Sete de Setembro próximo a AgroCampo.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

- () Buraco isolado (X) Vários buracos próximos () Afundamento de base
(x) Trincamento em malha () Remendo anterior solto () Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

- () Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (x) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

- () Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório () Reparo com verificação de base
(x) Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via apresentam necessidade de tapa-buraco, evidenciando excesso de reparos anteriores. **Recomendação:** recapeamento total do trecho vistoriado.

Os detalhes constam na próxima página, acompanhados de registros fotográficos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próxima página.

Elcio de Almeida – 18 99817 2017



Travessa Bruno Benazi





RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (TAPA-BURACO)

Data: 27/03/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Avenida Brasil, Nº aproximado: 568, 630, 654, 818, 1732, **Bairro:** Centro, **Referência:** Vários pontos desde o Clube da Cocal até intersecção com Av Paraguaçu.

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

Buraco isolado Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com verificação de base
 Indicação para recapeamento futuro

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via, com necessidade de tapa buraco, **contudo na intersecção com a rua Prof. José Deliberador e Avenida Brasil, a necessidade é de recorte geométrico com recapeamento total da área.**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas 3 páginas.

Elcio de Almeida – 18 99817 2017



Resposta do Executivo 1162026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por: Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sapl/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

31 de maio de 2026 10:06:23
119 Avenida Brasil
Vila Thaide
Paraguacu Paulista
São Paulo




27 de mar. de 2026 14:53:59
568 Avenida Brasil
Centro
Paraguacu Paulista
São Paulo



27 de mar. de 2026 14:51:18
818 Avenida Brasil
Vila Affini
Paraguacu Paulista
São Paulo



27 de mar. de 2026 14:55:17
396 Avenida Brasil
Centro
Paraguacu Paulista
São Paulo




27 de mar. de 2026 14:55:06
396 Avenida Brasil
Centro
Paraguacu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 11/6/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/2516425164/original.pdf>



27 de mar. de 2026 14:48:31
 388 Rua Prefeito José Deliberador
 Vila Thaide
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo



27 de mar. de 2026 14:47:15
 21 Rua Nicolau Giudice
 Vila Thaide
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo



27 de mar. de 2026 14:53:56
 568 Avenida Brasil
 Centro
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo



27 de mar. de 2026 14:53:13
 630 Avenida Brasil
 Centro
 Paraguaçu Paulista
 São Paulo


Resposta do Executivo 11/6/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media>

<https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media>


SEI:535567741260000988202626136/0005129



27 de mar. de 2026 14:45:50
1866 Avenida Brasil
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



27 de mar. de 2026 14:52:36
14 Rua Manilla, Gobbi
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



27 de mar. de 2026 14:53:09
630 Avenida Brasil
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



27 de mar. de 2026 14:51:30
818 Avenida Brasil
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 11/6/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia de versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (TAPA BURACO/RECAPE)

Data: 10/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Santos Dumont do 01 ao 2022 (toda extensão)

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

(X) Exsudação / asfalto desagregado (X) Vários buracos próximos () Afundamento de base (reparo SABESP)
(x) Trincamento em malha/Afundamento de base (X) Remendo anterior solto () Buraco isolado

3. GRAU DE PRIORIDADE

() Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (x) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

(x) Tapa-buraco simples (x) Recorte geométrico obrigatório (x) Reparo com verificação de base
(x) Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Ao longo da via foram verificados alguns pontos com necessidade de tapa buraco, contudo somente um dos trechos (quarteirões), está em condições de recorte geométrico com recape parcial em metade do trecho. Números 678 ao 730 (correios).

Os demais trechos que necessitam **recape completo** são:

n. 55 ao 65 // n. 110 ao 156 // n. 220 ao 257 // n.282 ao 332 // n. 862 ao 917 // 1522 ao 1717

n.917 ao 862 somente retrabalhos SABESP (em outro relatório)

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:57
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.lg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



10 de abr. de 2026 07:56:40
1683 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:56:56
1742 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:55:08
1638 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:55:37
1638 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:54:28
16218 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:54:50
16218 Rua Santos Dumont
Vila Thaide
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 103 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



10 de abr. de 2026 07:37:04
648 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:41:21
305 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:36:48
648 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:37:27
678 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:41:11
305 Rua Prefeito Jaime Monteiro
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:37:30
426 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_01_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



10 de abr. de 2026 07:28:33
381 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:29:50
426 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:29:33
414 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:29:55
384 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:29:39
414 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:29:55
414 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



10 de abr. de 2026 07:22:02
283 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:22:19
283 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo




10 de abr. de 2026 07:22:38
298 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:22:55
298 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:22:05
283 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo



10 de abr. de 2026 07:22:11
283 Rua Santos Dumont
Centro
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras


Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Santos Dumont do 01 ao 2022



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (RECAPE)

Data: 16/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Engenheiro Losch do 478 ao 518

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

() Buraco isolado (X) Vários buracos próximos () Afundamento de base
(X) Trincamento em malha () Remendo anterior solto (X) Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

() Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas () Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego (X) Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

() Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório () Reparo com verificação de base
(X) Reparo e recape total

5. OBSERVAÇÕES

Inúmeros pontos ao longo da via apresentam defeitos e desgaste natural. **Recomendação:** recapeamento total no trecho vistoriado. Os detalhes constam nas próximas páginas, acompanhados de registros fotográficos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próxima página.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras


Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Engenheiro Losch, 478 ao 518



16 de abr. de 2026 09:26:59
502 Rua Engenheiro Losch
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



16 de abr. de 2026 09:26:17
960 Rua Maria Paula Gambier Costa
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo



16 de abr. de 2026 09:26:43
502 Rua Engenheiro Losch
Vila Affini
Paraguaçu Paulista
São Paulo

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cícero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras

Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:54:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Engenheiro Losch 531 a 789





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Engenheiro Losch 531 a 789



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/25164/25164_original.pdf



RELATÓRIO DE VISTORIA – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (TAPA BURACO/RECAPE)

Data: 17/04/26 **Vistoriador:** Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Rua/Avenida: Rua Pedro Ambrósio, 609 ao 1500 Entre as Ruas Arthur Ebel e Eliza Mercedes de Carvalho

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

(X) Exsudação / asfalto desagregado (X) Vários buracos próximos () Afundamento de base (reparo SABESP)
(x) Trincamento em malha/Afundamento de base (X) Remendo anterior solto () Buraco isolado

3. GRAU DE PRIORIDADE

() Alta – Via de ônibus / alto tráfego / risco a motociclistas (X) Média – Via coletora de bairro
() Baixa – Rua residencial pouco tráfego () Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

(x) Tapa-buraco simples () Recorte geométrico obrigatório () Reparo com verificação de base
(x) Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

O pavimento asfáltico do trecho vistoriado apresenta estado avançado de deterioração, caracterizado por fadiga generalizada do revestimento, malha de trincas interligadas, desagregação superficial, afundamentos plásticos e grande incidência de remendos heterogêneos decorrentes de intervenções anteriores. As patologias observadas evidenciam perda da integridade estrutural e da capacidade de suporte do pavimento, resultando em irregularidade acentuada da superfície de rolamento e fim de vida útil funcional e estrutural. Diante do quadro constatado, as manutenções corretivas pontuais mostram-se tecnicamente ineficazes, sendo tecnicamente recomendada a restauração do pavimento por meio de recapeamento integral em toda a largura da via.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROBLEMA

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pedro Ambrósio, 609 ao 1500
Entre as Ruas Arthur Ebel e Eliza Mercedes de Carvalho



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Pedro Ambrósio, 609 ao 1500 Entre as Ruas Arthur Ebel e Eliza Mercedes de Carvalho



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_original.pdf

Elcio de Almeida
 Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**
Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – AVALIAÇÃO PARA RECAPE OU TAPA BURACO

Data: 29/04/26 Vistoriador: Elcio de Almeida

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) LOCAL(IS):

Rua/Avenida:

Henrique Dias, 401 ao 453

2. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO PAVIMENTO

Trabalho em andamento Vários buracos próximos Afundamento de base
 Trincamento em malha Remendo anterior solto Exsudação / asfalto desagregado

3. GRAU DE PRIORIDADE

Média – Bairro residencial
 Baixa – Rua residencial pouco tráfego Alta – Próximo a escola, posto, igreja, comércio

4. INDICAÇÃO DO TIPO DE INTERVENÇÃO MAIS ADEQUADO

Tapa-buraco simples Recorte geométrico obrigatório Reparo com compactação da base
 Reparo e recape total no trecho vistoriado

5. OBSERVAÇÕES

Trecho verificado extremamente danificado com buracos próximos de asfalto desagregado.
Recomendação técnica – Recape Total do trecho vistoriado.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS VERIFICADOS.

Próximas páginas.

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RELATÓRIO DE VISTORIA – AVALIAÇÃO PARA RECAPE OU TAPA BURACO

Rua Henrique Dias, 401 ao 453



Resposta do Executivo 116/2026 Protocolo 43455 Envio em 27/05/2026 10:34:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25164/25164_01original.pdf

Elcio de Almeida
Diretor de Obras

Cicero Ribeiro
Secretário Municipal de Obras

**Homologação / Adjudicação****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO**

HOMOLOGO, nos termos da Lei nº 14.133/21 o Pregão Eletrônico n.º 056/2025, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA D APLICAÇÃO A QUENTE E A FRIO, EMULSÃO RR - 2C E BICA CORRIDA, ADJUDICANDO** o objeto da licitação, pelo menor preço por item, como segue:

Item	Código	CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCI	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	016.000.890	EMULSÃO RR 2 C.	TON	200	4.054,25	810.850,00
		Total do Proponente				810.850,00
Item	Código	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAG	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	016.004.252	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA D	T	5000	740,00	3.700.000,00
5	001.001.505	BICA CORRIDA	TON	1000	93,33	93.330,00
		Total do Proponente				3.793.330,00
Item	Código	PAVCERTO ASFALTOS LTDA	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	016.018.985	MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ A FRIO, FAIXA D - A GRANELTNL		1000	619,00	619.000,00
		Marca: A. P.				
		Total do Proponente				619.000,00
Item	Código	STONE ASFALTO RAPIDO LTDA	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	016.018.793	MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ A FRIO, FAIXA D - 25KG	SC	10000	15,50	155.000,00
		Marca: A.R.U.V				
		Total do Proponente				155.000,00

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 21 de Agosto de 2025.

Cícero Ribeiro da Silva - Secretário Municipal de Obras e Serviços



Exercício: 2026 **CPF/CNPJ:** 60.087.399/0001-11 **Imprimir** **Exportar:** PDF CSV XLS **Nº Ficha:** 112
Favorecido: STONE ASFALTO RAPIDO LTDA **Proc. de Contratação:** 108/2025 **Nº Licitação:** 000137/25
Nº do Empenho: 1311 **Tipo:** ES **Data:** 30/01/2026 **Valor:** 31.000,00 **Inciso:** Art. 28, inciso I, Lei 14.133/2021
Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL **Tipo Licit.:** PREGÃO ELETRÔNICO **Termo:**
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS **Nº Contrato:** **Ini. Contrato:** **Fim Contrato:**
Unidade Orçamentária: 020402 - SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS **Nº Det.Cont:** **Nº Conv.:** **Ano Conv.:**
Função: 15 - Urbanismo **SubFunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0004 - SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE **Proj/Ativ.:** 1005 - PAVIMENTAÇÃO, GUAS E SARJETAS
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO **Cód. Fonte:** 00 - Recursos Ordinarios
Fonte de Recurso STN: 1.708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)
Vínculo Orçamentário: 140000 - ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL **Grupo de Natureza:** 4 - INVESTIMENTO
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: P.E. Nº 56/25 - Aquisição de massa asfáltica CBUQ faixa D aplicação a quente e a frio, emulsão RR - bica corrida. Estimativa de 4 meses. Ata nº 164/25 = Solicitação Nº 134/26 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 Secretaria de Obras

Resposta do Executivo 11672026 Protocolo 43455 Fim em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado eletronicamente como Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi
 Este documento encontra-se no sistema de arquivos de acesso público da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuapauista.sp.gov.br/medio/sapi/proclic/materialegisativa/2026/25164/25164_original.pdf

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	NF	1	04/03/2026	19.840,00	28/03/2026	
				19.840,00		

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC		Valor	Retenção	Pago
3900	1	1	30/01/2026	19.840,00	238,08	19.601,92
				19.840,00	238,08	19.601,92

Exercício: 2026 **CPF/CNPJ:** 26.182.090/0001-72 **Imprimir** **Exportar:** PDF CSV XLS **Nº Ficha:** 108

Favorecido: MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PTA ALUGUEL DE EQUIP. **Proc. de Contratação:** **Nº Licitação:**

Nº do Empenho: 2803 **Tipo:** OR **Data:** 05/03/2026 **Valor:** 1.395,00 **Inciso:**

Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL **Tipo Licit.:** DISPENSA **Termo:**

Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS **Nº Contrato:** **Ini. Contrato:** **Fim Contrato:**

Unidade Orçamentária: 020401 - SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS **Nº Det.Cont:** **Nº Conv.:** **Ano Conv.:**

Função: 15 - Urbanismo **SubFunção:** 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0004 - SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE **Proj/Ativ.:** 2105 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO **Cód. Fonte:** 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES **Grupo de Natureza:** 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Histórico: Locação de Placa vibratória compactadora, para a operação tapa buraco. O Item não consta no PCAP e devido ser contratação de Urgencia apos a maquina da prefeitura ir para manutenção. Solicitação 696/26 - SEI nº 3535507.414.00001871/2026 **Local de entrega:** Rua Axel Alexandre, 209

Resposta nº 116/2026 Protocolo nº 455 Envio em 22/05/2026 10:34:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Antonio Akashi Susada.
 Este documento copia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacu.pa.pia.br/leg/ormedia/sapi/public/materiais/relativa/2026/25164/25164_origina1.pdf

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	NF	1	16/04/2026	1.000,00	22/04/2026	
				1.000,00		

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
6041	1	1	24/04/2026	1.000,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	1.000,00

